



INDICAÇÃO RELATÓRIO DE IMAGENS

Sugestão de melhorias, visando garantir a segurança escolar
EEB Hercílio Deeke
Rua José Reuter, 581, velha central, Blumenau

Fissuras/rachaduras





Telhado/infiltração



Embarque/desembarque alunos/ corredor serviços

