

Deputado Carlos Humberto**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA****Gabinete do Deputado**

Rua Doutor Jorge Luz Fontes, 310 – Centro - CEP: 88020-900 – Florianópolis – SC

E-mail: deputadocarlos Humberto@alesc.sc.gov.br

São Jose dos Pinhais (PR), 21 de agosto de 2026.

Assunto: MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO.**Referência: PROCESSO LEGISLATIVO - MOC/0236/2026.**

AUTOPISTA LITORAL SUL S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.313.969/0001-97, concessionária responsável pelo trecho das rodovias BR-116/PR, BR-376/PR e BR-101/SC (Curitiba/PR a Palhoça/SC), por seu representante legal abaixo assinado, vem, respeitosamente, em atenção ao Requerimento Processo Legislativo MOC/0236/2026, referente a manutenção, recuperação e modernização do sistema de iluminação das vias marginais da BR-101, na altura do km 137, em Balneário Camboriú/SC, prestar os seguintes esclarecimentos.

Em atenção à Moção nº 0236/2026, encaminhada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, referente à solicitação de manutenção, recuperação e modernização do sistema de iluminação das vias marginais da BR-101, na altura do km 137, em Balneário Camboriú/SC, informamos que a demanda foi devidamente analisada e atendida pela equipe técnica da Arteris Litoral Sul.



Foi realizada inspeção técnica no local, ocasião em que foram identificadas sete luminárias com defeito. Durante a avaliação não foram constatados indícios de dano provocado por agentes externos, sendo a causa mais provável relacionada à falha dos equipamentos ou à ocorrência de surto na rede elétrica.

Como medida corretiva, foram executados os serviços de recuperação do sistema de iluminação das vias marginais Norte e Sul no trecho mencionado, bem como a recuperação dos sistemas de iluminação da passarela e da passagem inferior de pedestres existentes no local.





Após a conclusão das atividades, foi constatado o pleno restabelecimento do funcionamento do sistema de iluminação, conforme registros fotográficos abaixo.

ALS/MTE/26082101
ID - 26070211

Evidência fotográfica: manutenção, recuperação e modernização do sistema de iluminação das vias marginais da BR-101, na altura do km 137, em Balneário Camboriú/SC.



ALS/MTE/26082101
ID - 26070211



Atenciosamente,
Marcelo

Possamai:058999859

50

AUTOPISTA LITORAL SUL S/A

Marcelo Possamai

Gerente de Operações

Assinado de forma digital por
Marcelo Possamai:05899985950
Dados: 2026.08.24 14:52:02
-03'00'

Rua Francisco Muñoz Madrid, 625 - MOD 403 - Roseira de São Sebastião
Condomínio Industrial Portal do Porto - São José dos Pinhais/PR - 83070-152

www.arteris.com.br