



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

INDICAÇÃO

Sugere ao Governador do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Educação que adote as medidas necessárias para garantir os reparos dos danos estruturais existentes na EEB Prof^a. Nicolina Tancredo, situada no município de Palhoça/SC.

O Deputado que esta subscreve, com amparo no art. 205 do Regimento Interno, e considerando que:

- Por meio do Ofício nº 049/2024, foram relatados à Secretaria de Estado da Educação os problemas relacionados à construção do ginásio de esportes na EEB Prof. Nicolina Tancredo, obra executada conforme o contrato CT nº 118/2022/SED. O projeto foi concebido com um padrão elevado de qualidade, incluindo um projeto arquitetônico moderno que contempla banheiros, sala de professores, área de escape e circulação, além de pavimentação e paisagismo;

- No entanto, durante a execução da obra, surgiram diversos problemas estruturais que demandaram intervenções urgentes. O primeiro acesso ao canteiro de obras, situado nos fundos da escola, revelou tubulações e uma fossa danificadas, exigindo reparos e a alteração do acesso para a rua lateral da unidade. Esse novo acesso, no entanto, está causando entupimentos na rede de esgoto do banheiro feminino, devido ao tráfego de máquinas sobre as tubulações de saneamento;

- Além disso, o pátio coberto com paver, que serviu como o primeiro ponto de acesso às obras, voltou a apresentar problemas. A deterioração inicial ocorreu próximo ao tapume que separa o pátio da obra, expondo uma tubulação rompida. Apesar de tentativas de manutenção por meio do SICOP, o problema persiste, comprometendo a segurança e o uso dos espaços na escola;

- Em outra parte do pátio, um colapso no pavimento resultou em um grande buraco, expondo mais uma tubulação danificada. Na área externa da unidade, a calçada da via pública também foi afetada pelo desmoronamento interno, aumentando o risco de acidentes para os pedestres;

- Embora a empresa responsável pela construção do ginásio esteja lidando com os problemas de tubulação dentro do canteiro de obras, a situação da tubulação externa requer uma avaliação técnica para dar continuidade à solução dos problemas, por meio de manutenção específica; e

- Diante disso, é fundamental a implementação de medidas para solucionar os problemas estruturais e de segurança mencionados, bem como a realização da manutenção necessária para garantir o pleno funcionamento das instalações da escola, conforme o cronograma previsto no contrato 118/2022/SED.

Requer que seja encaminhada ao Governador do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Educação, a seguinte Indicação:

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina encaminha proposição do Deputado Mário Motta, que sugere a Vossa Excelência que adote as medidas necessárias para garantir os reparos dos danos estruturais existentes na EEB Profª. Nicolina Tancredo, situada no município de Palhoça/SC. Atenciosamente, Deputado Mauro de Nadal - Presidente.

Sala das Sessões,

Deputado Mário Motta.



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Mario Pinto da Motta Junior**, em 24/10/2024, às 16:47.
