

Ofício Nº 121/2023/SIE/GEMAN

Prezados Senhor Coordenador,

O presente Ofício trata de Indicação, IND. n. 1048/2023, oriunda da Casa Civil referente ao processo **SCC 14198/2023** em anexo, sugerindo a manutenção e reforma da rodovia **SC-350** em toda sua extensão.

Conforme relatado na IND., a rodovia apresenta *“péssimas condições de trafegabilidade na região e tem se tornado obstáculo frequente aos motoristas que nela transitam, além de histórico de acidentes fatais em razão da falta de manutenção”*.

Para atendimento quanto ao solicitado esta Gerência solicita informações acerca da situação atual dos trechos da referida rodovia sob jurisdição dessa Coordenadoria Regional de Infraestrutura, bem como se há Contrato de Manutenção e Conservação vigente, além da apresentação de um Plano de Trabalho para atender às intervenções necessárias.

Diante da necessidade de cumprimento de prazo de resposta, determinado pela ALESC, solicitamos que o Parecer Técnico seja encaminhado até **27/10/2023**, através de e-mail.

Certos de vossa atenção, atenciosamente.

GEMAN, *(data da assinatura digital)*.

Engº Gustavo Martins Costa
Gerente de Manutenção e Conservação Rodoviária
SIE / SIN / DIOP / GEMAN
(Assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6QS8XV07**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GUSTAVO MARTINS COSTA (CPF: 089.XXX.739-XX) em 18/10/2023 às 14:15:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/05/2020 - 15:02:16 e válido até 13/05/2120 - 15:02:16.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0MTk4XzE0MjEzXzlwMjNfNIFT0FhWMDc=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014198/2023** e o código **6QS8XV07** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Ofício SIE/CRMEI nº 300 / 2023 – SCC 14198/2023

A
SIE/DIOP
MAURA PATRICIA DE CORDOVA

CONSIDERANDO, indicação IND/1048 / 2023 da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ementa “DIRIGIDA AO GOVERNADOR DO ESTADO E, POR MEIO DESTA, AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, SUGERINDO A MANUTENÇÃO E REFORMA DA RODOVIA SC-350 EM TODA SUA EXTENSÃO”

CONSIDERANDO que as péssimas condições de trafegabilidade na região têm se tornado obstáculos frequentes aos motoristas que transitam pela rodovia;

CONSIDERANDO que há um histórico de acidentes fatais em razão da falta de manutenção; e;

CONSIDERANDO que para garantir maior segurança e o resguardo de vidas catarinenses que transitam pela rodovia;

CONSIDERANDO que todos estão atentos ao alto tráfego de veículos de carga na referida rodovia;

CONSIDERANDO, que há contrato em vigência de conservação estrutural, CT-180/2022 no trecho abrangido da SIE/CRMEI – Início KM 100,249 e final KM 252,954;

CONSIDERANDO, que já contrato em vigência de limpeza da plataforma, CT-042/2022 no trecho abrangido da SIE/CRMEI – Início KM 100,249 e final KM 252,954, e;

CONSIDERANDO, que há contrato em vigência para sinalização viária, CT-101/2022 no trecho abrangido da SIE/CRMEI – Início KM 100,249 e final KM 252,954.

Em resposta ao pedido de manutenção e reforma da Rodovia SC - 350, em toda a sua extensão apresentado anteriormente. Agradeço pela consideração e pela oportunidade de responder a essa solicitação.

Quero iniciar destacando que no trecho de abrangência da SIE/CRMEI a rodovia em questão é dada manutenção rotineiramente e mensalmente estamos com a equipe de conservação na referida rodovia, compreendendo também que esta rodovia é castigada pelo alto



GOVSC
SECRETARIA DA

INFRAESTRUTURA

GOVERNO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE – SIE
COORDENADORIA REGIONAL MEIO OESTE
JOAÇABA / VIDEIRA / CAÇADOR / CAMPOS NOVOS / CURITIBANOS

fluxo de veículos pesados que a região acolhe, vimos a necessidade da indicação para a recuperação na área em questão, sempre tendo ciência que a segurança e qualidade das vias são de extrema importância para todos os cidadãos, e compartilhamos do seu compromisso em manter nossas estradas em condições ideais.

É importante a comunidade saber que a coordenadoria não se opõe ao pedido de recuperação da rodovia e entendemos que há uma consciência compartilhada sobre a importância dessa iniciativa para a comunidade local. No entanto, sabemos e temos ciência que a execução desse projeto não depende exclusivamente da coordenadoria, mas envolve outros órgãos, setores e partes interessadas. Estamos cientes das complexidades envolvidas no processo de aprovação e execução de obras de infraestrutura. Nesse contexto, estamos dispostos a colaborar de maneira ativa com todas as partes interessadas para garantir que este projeto avance de maneira eficiente.

Gostaríamos de oferecer nosso total apoio e cooperação durante todas as fases do processo, há levantamentos fotográficos com resultados qualitativos que foram efetuados no mês de julho de 2023 em todos os trechos. Estamos abertos para reuniões e a fornecer qualquer informação adicional que possa ser necessária para avançar com este projeto importante, embora muito castigada pelo tráfego de caminhões e veículos pesados nesta via.

Agradecemos antecipadamente pela sua atenção e cooperação.

Respeitosamente.

Engº Juan Bonelli da Silva
Coordenador Regional Meio Oeste
Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade



Assinaturas do documento



Código para verificação: **4Z726VSK**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JUAN BONELLI DA SILVA (CPF: 006.XXX.749-XX) em 19/10/2023 às 17:03:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/05/2023 - 18:05:00 e válido até 15/05/2123 - 18:05:00.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0MTk4XzE0MjEzXzlwMjNfNFo3MjZWU0s=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014198/2023** e o código **4Z726VSK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Gerência de Manutenção e Conservação Rodoviária <geman@sie.sc.gov.br>

Ofício 121_2023-SIE_GEMAN - Processo SGP-e SCC 14198/2023

Coordenadoria Regional de Infraestrutura Oeste <croes@sie.sc.gov.br>

19 de outubro de 2023 às 13:51

Para: Gerência de Manutenção e Conservação Rodoviária <geman@sie.sc.gov.br>

Boa tarde,

Informo que na jurisdição da CROES na SC-350 temos o trecho entre Aberlado Luz e Passos Maia, sendo que está em obras de implantação, seguindo o disposto na CT 00224/2022 e CT 00182/2021.

Atenciosamente Gilberto Ari Tomasi,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

**Coordenadoria Regional da Infraestrutura Oeste - CROES**

Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE

Poder Executivo do [Estado de Santa Catarina](#)

Rua Dom Joaquim Domingos de Oliveira, 90D - Passo dos Fortes

CEP: 89805-170 | Chapecó - SC

Telefones: +55 49 2049-9686

Site: <https://www.sie.sc.gov.br/home>



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA VALE

Ofício nº 751/2023/SIE/CRVAL
SCC 14198/2023

Blumenau, 19 de outubro de 2023.

Assunto: sugerindo a manutenção e a reforma de toda a extensão da Rodovia SC-350.

Comunicamos as ações realizadas por esta Coordenadoria na referida rodovia:

- a) Trecho RIO DO SUL (ENTR. BR-470) - DIVISA DE MUNICÍPIOS DE RIO DO SUL/AURORA

No ano passado foi realizada a manutenção descontinuada do trecho, o que diminuiu a necessidade de operação tapa-buraco. Também foi refeita a sinalização horizontal.

- b) Trecho Laurentino - Rio do Oeste

Foram realizados os serviços de conservação rotineira

- c) Trecho Taió - Rio do Campo

Foram realizados os serviços de roçada e limpeza de canaletas no mês de setembro de 2023.

Foram quase 3 semanas de trabalho nesse trecho específico.

Acreditamos que a atuação tenha minorado os efeitos da chuva no local.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
COORDENADORIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA VALE



Foram instaladas defensas em pontos solicitados pela PMRv.



A programação era de seguir com a roçada para os demais trechos, mas foi interrompida em função das cheias. Vamos retomar os serviços tão logo seja possível.

Atenciosamente,


José Luiz Colombi
Coordenador Regional Vale
(assinado digitalmente)


Roberto Reis
Engenheiro Civil
Fiscal do contrato
(assinado digitalmente)



Código para verificação: **86T98LFS**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

-  **ROBERTO REIS** em 19/10/2023 às 13:14:20
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/10/2019 - 17:13:07 e válido até 30/10/2119 - 17:13:07.
(Assinatura do sistema)

-  **JOSÉ LUIZ COLOMBI** (CPF: 455.XXX.669-XX) em 20/10/2023 às 15:47:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/03/2023 - 11:46:14 e válido até 17/03/2123 - 11:46:14.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMjkzNDBfMjkzNDZfMjAyMI84NIQ5OExGUw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00029340/2022** e o código **86T98LFS** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Oficionº 147/2023

Lages, 27 de outubro de 2023

Referência: Processo SCC14198/2023

Em resposta a indicação nº 1048/2023 do Sr. Deputado Padre Pedro Baldissera dirigida ao governador do estado e, por meio deste, ao secretário de estado da infraestrutura e mobilidade, sugerindo a manutenção e reforma da rodovia SC-350 em toda sua extensão. Venho por meio deste informar que nos trechos compreendidos em nossa coordenadoria. Há serviços sendo executados através dos contratos de conserva rotineira conforme imagens a seguir.

CT-166/2022 - Sinalização Viária CRPLA





CT-0010/2023, entre os meses de outubro/23 e dezembro/23 está sendo realizada a limpeza do corpo estradal, a qual contempla roçada, poda de árvores, limpeza de drenagem e sinalização, dentre outros serviços.





CT 014/2023, Conserva rodoviária lote 03, vem sendo feito reparos ao longo da rodovia, porém devido ao estado precário da rodovia novas patologias aparecem.





Estes são os contratos que temos e os serviços que foram feitos e que continuarão sendo realizados conforme necessidade, todavia por ser uma rodovia com grande fluxo de veículos pesados haveria a necessidade de uma revitalização com aumento de capacidade nos trechos compreendidos em nossa coordenadoria.

Sem mais para o momento, atentiosamente,

José Ricardo Costa
Coordenador Regional SIE/CRPLA
(assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **8028J5SY**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOSE RICARDO COSTA (CPF: 082.XXX.309-XX) em 27/10/2023 às 18:01:52

Emitido por: "SGP-e", emitido em 12/09/2023 - 13:35:08 e válido até 12/09/2123 - 13:35:08.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0IFXzY5NjVfMDAwMTA5OTRfMTEwMDZfMjAyMV84TzI4SjVTWQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SIE 00010994/2021** e o código **8028J5SY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.


Parecer Técnico

Assunto: **Manutenção e Conservação da SC-350**

O presente Parecer Técnico tem o objetivo prestar, de forma sucinta, informações relativas à Manutenção e Conservação da rodovia SC-350, em atendimento à Indicação IND. nº 1048/2023, de autoria do Senhor Deputado Padre Pedro Baldissera, protocolada através do processo SCC 14198/2023, o qual sugere a imediata manutenção e reforma da rodovia SC-350, em toda a sua extensão, em razão de suas péssimas condições de trafegabilidade e histórico de acidentes fatais.

Primeiramente, cumpre informar que atualmente a rodovia SC-350 inicia seu trecho no município de Abelardo Luz e segue até Passos Maia, do km 0,000 ao km 45,000, depois continua no entroncamento com a BR-153 no município de Água Doce e segue até Alfredo Wagner, do km 100,249 ao km 434,340, passando por vários municípios, transpassando em perímetros urbanos, segmentos municipalizados e rodovias federais, perfazendo uma extensão total de 339,5 km. Devido a sua grande extensão a referida rodovia está sob jurisdição de quatro Coordenadorias Regionais de Infraestrutura, as quais são: Oeste, Meio Oeste, Vale e Planalto.

Para uma melhor compreensão da abrangência da referida rodovia, apresenta-se a seguir um mapa ilustrativo e na sequência uma tabela com a descrição dos trechos rodoviários, bem como a indicação da Coordenadoria Regional de Infraestrutura da SIE, a qual o trecho está sob responsabilidade, e a situação da rede (pavimentada ou não pavimentada).



Mapa: SC-350

Fonte: <https://mapa.sie.sc.gov.br/main/roadmap>

Descrição dos Trechos da SC-350

CR	Início	Final	Km Inicial	Km Final	Extensão (Km)	Rede
Oeste	Abelardo Luz (Entr. SC-155)	Entr. Acesso Abelardo Luz	0,000	3,465	3,465	Pavimentada
	Entr. Acesso Abelardo Luz	Entr. Acesso Leste Ouro Verde	3,466	12,991	9,525	Pavimentada
	Entr. Acesso Leste Ouro Verde	Entr. Acesso Passos Maia	12,992	41,744	28,752	Pavimentada
	Entr. Acesso Passos Maia	Entr. SC-154 (p/ Divisa SC/PR)	41,745	42,984	1,239	Pavimentada
	Entr. SC-154 (p/ Divisa SC/PR)	Entr. SC-154 (p/ Ponte Serrada)	42,985	45,000	2,015	Pavimentada
Meio Oeste	Entr. Norte BR-153 (p/ Divisa SC/PR)	Entr. SC-465 (p/ Macieira)	100,2	134,4	34,2	Pavimentada
	Entr. SC-465 (p/ Macieira)	Jurisdição SIE Final (Caçador)	134,4	157,2	22,8	Pavimentada
	Jurisdição SIE Inicial (Caçador)	Entr. SC-120 (p/ Timbó Grande)	170,2	198,6	28,4	Pavimentada
	Entr. SC-120 (p/ Curitibanos)	Entr. BR-116 (p/ Monte Castelo)	205,2	230,8	25,6	Pavimentada
	Entr. BR-116 (p/ Ponte Alta do Norte)	Divisa de Municípios Santa Cecília/Taió	241,0	253,0	12,0	Não pavimentada
Vale	Divisa de Municípios Santa Cecília/Taió	Entr. SC-427 (p/ Rio do Campo)	253,0	280,3	27,3	Não pavimentada
	Entr. SC-427 (p/ Rio do Campo)	Taió (Entr. SC-114)	280,4	301,5	21,1	Pavimentada
	Taió (Entr. SC-114)	Jurisdição SIE Final (Rio do Oeste)	301,5	332,8	31,3	Não pavimentada
	Jurisdição SIE Inicial (Rio do Oeste)	Laurentino	334,9	341,0	6,1	Pavimentada
	Laurentino	Entr. BR-470 (p/ Agrônômica)	341,0	346,4	5,4	Pavimentada
	Rio do Sul (Entr. BR-470)	Divisa de Municípios de Rio do Sul/Aurora	350,8	360,4	9,6	Pavimentada
Planalto	Divisa de Municípios de Rio do Sul/Aurora	Aurora	360,4	365,1	4,7	Pavimentada
	Aurora	Jurisdição SIE Final (Ituporanga)	365,1	377,2	12,1	Pavimentada
	Jurisdição SIE Inicial (Ituporanga)	Entr. Acesso Chapadão do Lageado	380,4	397,0	16,6	Pavimentada
	Entr. Acesso Chapadão do Lageado	Entr. Acesso A Imbuia	397,0	404,0	7,0	Pavimentada
	Entr. Acesso A Imbuia	Entr. SC-284 (p/ Chapadão do Lageado)	404,0	413,0	9,0	Pavimentada
	Entr. SC-284 (p/ Chapadão do Lageado)	Alfredo Wagner (Entr. SC-408)	413,0	434,3	21,3	Pavimentada

Salienta-se que a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade - SIE, através da DIOP/GEMAN com o apoio da fiscalização das Coordenadorias Regionais de Infraestrutura, é responsável pela administração e gerenciamento das necessidades e demandas emergenciais ou não, no que tange a manutenção e conservação de toda a malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, realizando o levantamento de dados, determinando a logística dos serviços rotineiros e de intervenções periódicas e emergenciais, além do acompanhando dos contratos para a elaboração de projetos específicos e execução dos serviços.

Diversos são os serviços que envolvem a Manutenção e Conservação da malha rodoviária, dentre eles estão os serviços de Conservação Rotineira, nos quais inclui Conservação Estrutural, Manutenção Corretiva, Limpeza da plataforma estradal, Sinalização e

Segurança Viária, além de intervenções em Obras de Arte Corrente, Obras de Arte Especiais, Obras de Contenções, Manutenção Descontinuada e Obras emergenciais.

A fim de subsidiar a IND., a Gerência de Manutenção e Conservação Rodoviária emitiu Ofício n. 121/2023, à fl. 0008, requerendo informações acerca da situação atual dos trechos da referida rodovia sob jurisdição de cada Coordenadoria Regional de Infraestrutura, bem como se há contrato de Manutenção e Conservação vigente, além da apresentação de um Plano de Trabalho para atender às intervenções necessárias.

Em atendimento ao solicitado, conforme fls. 0010 a 0020, as Coordenadorias Regionais de Infraestrutura Meio Oeste, Oeste, Vale e Planalto, respectivamente, se manifestaram informando as últimas intervenções realizadas e planejadas, com fotos em anexo. Além disso, em complementação, apresenta-se de forma sucinta as informações dos contratos vigentes por Coordenadoria:

- **Coordenadoria Regional de Infraestrutura Oeste**

Trecho: km 0,000 ao 45,000

Contratos de obras de implantação e pavimentação:

- **CT-224/2022:** Prestação de Serviços Especializados de Engenharia para Execução de Obras de Implantação e Pavimentação da rodovia SC-350; Trecho: Abelardo Luz - Passos Maia, numa extensão aproximada de 24,06 km, Lote 01;
- **CT-182/2021:** Prestação de Serviços Especializados de Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem, Obras de Arte Corrente, Obra de Arte Especial, Sinalização, Meio Ambiente, Obras Complementares, Serviços Diversos e Iluminação, da rodovia SC-350; Trecho: Abelardo Luz - Passos Maia, extensão de 22,95 km, Lote 02.

Contratos de Manutenção e Conservação Rodoviária:

- **CT-109/2021:** Execução dos serviços de Conservação Estrutural;
- **CT-192/2021:** Execução dos serviços de Manutenção Corretiva do pavimento, com fornecimento de materiais;
- **CT-211/2021:** Execução dos serviços de Limpeza da plataforma estradal.

- **Coordenadoria Regional de Infraestrutura Meio Oeste**

Trecho: km 100,2 ao km 253,0.

Contratos de Manutenção e Conservação Rodoviária:

- **CT-180/2022:** Execução dos serviços de Conservação Estrutural;
- **CT-042/2022:** Execução dos serviços de Limpeza da plataforma estradal;
- **CT-101/2022:** Execução dos serviços de Sinalização Horizontal e Vertical.

- **Coordenadoria Regional de Infraestrutura Vale**

Trecho: km 253 a km 360,4

Contratos de Manutenção e Conservação Rodoviária:

- **CT-052/22**: Execução dos serviços de Conservação estrutural;
- **CT-086/20**: Execução dos serviços de Manutenção Corretiva do pavimento, com fornecimento de materiais;
- **CT-054/22**: Execução dos serviços de Limpeza da plataforma estradal;
- **CT-094/22**: Execução dos serviços de Sinalização Horizontal e Vertical.

- **Coordenadoria Regional de Infraestrutura Planalto**

Trecho: km 360,4 ao km 434,3

Contratos de Manutenção e Conservação Rodoviária:

- **CT-014/2023**: Conservação Estrutural de rodovias Pavimentadas e Estradas Não Pavimentadas;
- **CT-010/2023**: Execução dos serviços de Limpeza da plataforma estradal;
- **CT-166/2022**: Execução dos serviços de Sinalização Horizontal e Vertical.

Informamos ainda que através do **Programa Estrada Boa**, lançado em setembro de 2023, estão contemplados os serviços de recuperação do pavimento asfáltico, manutenção da plataforma estradal, implantação de sinalização horizontal e vertical, além de outros, no trecho entre Rio do Sul e Alfredo Wagner, compreendendo aproximadamente 83,5 km, cujos trabalhos já estão sendo realizados.

Diante do exposto, entende-se ter apresentado devidamente as informações solicitadas quanto à Manutenção e Conservação da rodovia SC-350.

DIOP, *(data da assinatura digital)*.

Eng^a Taís Locks Lima

Diretora de Operação
SIE / SIN / DIOP
(assinado digitalmente)



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9L3FZ16Q**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ **TAÍS LOCKS LIMA** (CPF: 041.XXX.669-XX) em 01/11/2023 às 18:13:31
Emitido por: "SGP-e", emitido em 04/09/2023 - 12:40:53 e válido até 04/09/2123 - 12:40:53.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0MTk4XzE0MjEzXzlwMjNfOUwzRloxNIE=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014198/2023** e o código **9L3FZ16Q** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
GABINETE DO SECRETÁRIO

Ofício nº 1739/2023

Processo SCC 14198/2023

Florianópolis, 06 de novembro de 2023.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Ofício nº 3083/SCC-DIAL-GEAPI, que consta nos autos do Processo Digital SCC 14198/2023, contendo cópia da Indicação nº 1048/2023, a qual sugere manutenção e reforma de toda a extensão da Rodovia Estadual SC-350.

Em atenção a vossa solicitação, informamos que segue juntada aos autos, manifestação da Diretoria de Operação desta Secretaria (págs. 21 a 24), com os devidos esclarecimentos.

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

JERRY COMPER

Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

A Senhora

JÉSSICA CAMPOS SAVI

Diretora de Assuntos Legislativos

Secretaria de Estado da Casa Civil

Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **R556TWO4**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JERRY EDSON COMPER (CPF: 986.XXX.239-XX) em 06/11/2023 às 11:32:50

Emitido por: "SGP-e", emitido em 27/02/2023 - 13:38:02 e válido até 27/02/2123 - 13:38:02.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0MTk4XzE0MjEzXzlwMjNfUjU1NIRXTzQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014198/2023** e o código **R556TWO4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
DIRETORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**

Ofício nº 3262/SCC-DIAL-GEAPI

Florianópolis, 6 de novembro de 2023.

Senhor Presidente,

Em resposta à Indicação nº 1048/2023, de autoria do Deputado Padre Pedro Baldissera, encaminho o Ofício nº 1739/2023, da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, que remete documento contendo informações a respeito da manutenção e reforma da Rodovia SC-350.

Respeitosamente,

Deputado Estêner Soratto da Silva Júnior
Secretário de Estado da Casa Civil

Excelentíssimo Senhor Deputado
MAURO DE NADAL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Nesta

Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina
Rod. SC-401, nº 4.600, KM 15 - Saco Grande - CEP 88032-000 - Florianópolis/SC
Fone: (48) 3665-2073 - e-mail: geapi@casacivil.sc.gov.br



Assinaturas do documento



Código para verificação: **6D46V3RY**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ESTÊNER SORATTO DA SILVA JUNIOR em 06/11/2023 às 15:23:18

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/01/2023 - 17:40:21 e válido até 02/01/2123 - 17:40:21.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0NDXzEwMDY4XzAwMDE0MTk4XzE0MjEzXzlwMjNfNkQ0NIYzUlk=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SCC 00014198/2023** e o código **6D46V3RY** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.