



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  
ESTADO DE SANTA CATARINA

### INDICAÇÃO

Sugere ao Governador do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade que seja realizada manutenção urgente na SC 477, na altura do trevo de Indaial.

O Deputado que subscreve, com amparo no art. 205 do Regimento Interno, e considerando que:

- O grande buraco que foi aberto na pista de rolamento da SC 477, na altura do trevo de Indaial, nas proximidades do Supermercado Fort Atacadista e da empresa Red7 Pneus;

- A expressiva repercussão social negativa do acontecimento, com a necessidade de intervenção por parte de moradores locais, que colocaram cascalho na rodovia;

- As notícias sobre o assunto, a exemplo do vídeo a seguir:  
<https://www.instagram.com/reel/DH5oybWug3d/?igsh=N3NoOXRtN3puanRz>

**requer** seja encaminhada ao Governador do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, a seguinte Indicação:

**A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina encaminha proposição do Deputado Napoleão Bernardes, que sugere a Vossa Excelência que seja realizada manutenção urgente na SC 477, na altura do trevo de Indaial. Atenciosamente, Deputado Julio Garcia - Presidente**

Sala das Sessões,

Deputado Napoleão Bernardes

