



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA

INDICAÇÃO

Sugere ao Governador do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Infraestrutura a realização de melhorias no acesso à SC-415 no Bairro Conquista em Balneário Barra do Sul, incluindo a instalação de guard-rail, melhor sinalização, melhor capeamento asfáltico, manutenção específica sobre o km 35,5, limpeza e desassoreamento das galerias fluviais onde passa o rio Vermelho, e instalação de redutores de velocidade devido ao alto índice de acidentes na extensão da SC-415.

O Deputado Sargento Lima, com amparo no art. 205 do Regimento Interno, e considerando que:

- A SC-415 é uma via crucial para o acesso ao Bairro Conquista em Balneário Barra do Sul, porém, atualmente, apresenta condições inadequadas de segurança e infraestrutura, comprometendo a segurança dos usuários e a fluidez do trânsito;
- A população local de Balneário Barra do Sul e os usuários frequentes da SC-415 enfrentam riscos diários devido à falta de guard-rails, sinalização precária, condições insatisfatórias do asfalto, e agora, especificamente, a necessidade de manutenção no km 35,5, além da limpeza e desassoreamento das galerias fluviais onde passa o rio Vermelho, o que aumenta a probabilidade de acidentes e dificulta a mobilidade;
- A instalação de redutores de velocidade se faz necessária devido ao alto índice de acidentes na extensão da SC-415, evidenciando a urgência de medidas para a melhoria da segurança e infraestrutura da via;
- A urgência de intervenções abrangentes para garantir a segurança viária, o bem-estar da população local e a adequada manutenção dessa importante via de acesso é evidente.

requer que seja encaminhada ao Governador do Estado e, por meio deste, ao Secretário de Estado da Infraestrutura, a seguinte Indicação:

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina encaminha proposição do Deputado Sargento Lima, que sugere a Vossa Excelência a realização de melhorias no acesso à SC-415 no Bairro Conquista em Balneário Barra do Sul, incluindo a instalação de guard-rail, melhor sinalização, melhor capeamento asfáltico, manutenção específica sobre o km 35,5, limpeza e desassoreamento das galerias fluviais onde passa o rio Vermelho, e instalação de redutores de velocidade devido ao alto índice de acidentes na extensão da via. Estas medidas são essenciais para garantir a segurança dos usuários da via, melhorar a mobilidade na região, promover o desenvolvimento local de forma

sustentável, e prevenir futuros acidentes. Atenciosamente, Deputado Mauro de Nadal Presidente

Sala das Sessões,

Deputado Sargento Lima



ELEGIS
Sistema de Processo
Legislativo Eletrônico

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique de Lima**, em 16/05/2024, às 13:02.
