ANEXO - REGISTROS FOTOGRÁFICOS



Imagem nº 1 - Pintura deteriorada



Imagem nº 2 - Pintura deteriorada



Imagem nº 3 - Torneira plástica no banheiro do auditório



Imagem nº 4 - Torneiras plásticas na pia da cozinha



Imagem nº 5 - Iluminação de emergência



Imagem nº 6 - Produto descrito como de 100 lúmens



Imagem nº 7 - Projeto de bicicletário para 50 unidades



Imagem nº 8 - Área projetada sem o bicicletário



Imagem nº 9 - Suporte de rolo de papeis descolados



Imagem nº 10 - Rachadura viga banheiro masculino



Imagem nº 11 - Rachadura viga hall de entrada



Imagem nº 12 - Rachadura lateral (R: Antônio Gomes)