

OBRA:	LOCAL: <i>ESBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>14/12</i>
Nº	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEOROLOGICAS – MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEOROLOGICAS – TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES		<i>4</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO		
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA		
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE		
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Chapisco

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

*↳ Chapisco baixo nas vigas (Renovatório) e Plástico de obra.
↳ Chapisco Reboco interno / Chapisco externo /*

ASSINATURA CONSTRUTORA	<i>Janira Maria Hübner</i> ASSINATURA FISCALIZAÇÃO
------------------------	---

OBRA: Nº	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>15-12</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA () BOM () NUBLADO () CHUVA
 CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE () BOM () NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	(<u>1</u>) CARPINTEIROS	(<u>1</u>) SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL <i>5</i>
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
(<u>3</u>) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

*fechamento ex parte superior
CAIXA d'água*

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Chapisco

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA


 ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA:	LOCAL:	DATA
	OBJETO:	
N.º	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N.º
	CONTRATO:	

18/12/23

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA () BOM () NUBLADO () CHUVA
 CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE () BOM () NUBLADO () CHUVA

QUADRO PESSOAL

() ENGENHEIRO	() CARPINTEIROS	() SERVENTES	TOTAL DE PESSOAL
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO	
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA	
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE	
() PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS	

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Rebato 15% = 3000,00

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

Visita de rotina da fiscalização, conferido umoco e chapisco

ASSINATURA CONSTRUTORA

Cláudio Luiz da Silva

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

OBRA: Nº	LOCAL: TUBARAO	DATA
	OBJETO:	19-12-23
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA Nº
	CONTRATO:	

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – MANHA	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS – TARDE	() BOM	() NUBLADO	() CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
() ENGENHEIRO	(/) CARPINTEIROS	(/) SERVENTES		5
() ADMINISTRATIVO	() ARMADORES	() PATROLEIRO		
() MESTRE GERAL	() ELETRICISTA	() OPERADOR MÁQUINA		
() TÉCNICOS	() ENCANADORES	() CONTRA MESTRE		
(3) PEDREIROS	() PINTORES	() OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

Reboco parte superior gtuasio

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

/

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO

Pág. 12 de 39 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SCC 00002045/2024 e o código X0W09F-13

OBRA:	LOCAL: <i>TUBARÃO</i>	DATA
	OBJETO:	<i>20-12-23</i>
	ENTIDADE/ORGÃO:	FOLHA N°
	CONTRATO:	
N°		

CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS - MANHA	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA
CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS - TARDE	<input checked="" type="checkbox"/> BOM	<input type="checkbox"/> NUBLADO	<input type="checkbox"/> CHUVA

QUADRO PESSOAL				TOTAL DE PESSOAL
<input type="checkbox"/> ENGENHEIRO	<input checked="" type="checkbox"/> CARPINTEIROS	<input checked="" type="checkbox"/> SERVENTES		<i>4</i>
<input type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	<input type="checkbox"/> ARMADORES	<input type="checkbox"/> PATROLEIRO		
<input type="checkbox"/> MESTRE GERAL	<input type="checkbox"/> ELETRICISTA	<input type="checkbox"/> OPERADOR MÁQUINA		
<input type="checkbox"/> TÉCNICOS	<input type="checkbox"/> ENCANADORES	<input type="checkbox"/> CONTRA MESTRE		
<input checked="" type="checkbox"/> PEDREIROS	<input type="checkbox"/> PINTORES	<input type="checkbox"/> OUTROS		

SERVIÇOS INICIADOS NESTA DATA

SERVIÇOS EM ANDAMENTO NESTA DATA

Reboco, salpico

SERVIÇOS EM ANDAMENTO OU CONCLUÍDOS NESTA DATA

ANOTAÇÕES DA EMPRESA | MATERIAS RECEBIDOS

ANOTAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

ASSINATURA CONSTRUTORA

ASSINATURA FISCALIZAÇÃO